

附件 1

存在淘汰类炉窑问题的企业清单

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
1	阳泉市华腾耐火材料有限公司	阳泉市	郊区	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	焙(煅)烧炉(窑)	其他	2	未按要求完成淘汰	燃煤倒焰窑,不符合《产业结构调整指导目录(2011年本)2013年修正版》淘汰“燃煤倒焰窑耐火材料及原料制品生产线”的要求
2	阳泉市德泰恒耐火材料厂	阳泉市	郊区	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	焙(煅)烧炉(窑)	其他	2	未按要求完成淘汰	燃煤倒焰窑,不符合《产业结构调整指导目录(2011年本)2013年修正版》淘汰“燃煤倒焰窑耐火材料及原料制品生产线”的要求
3	山西广盛源稀土科技股份有限公司	阳泉市	郊区	废弃资源综合利用	熔化炉	其他	45	未按要求完成淘汰	氯化电解炉,根据工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》“稀土氯化物电解制备金属工艺”属于淘汰工艺,已废弃,还在车间,未使用
4	阳泉市郊区燕兴农机厂	阳泉市	郊区	金属结构制造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉,《产业结构调整指导目录(2011年本)》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭(≥ 0.25 吨)铝壳中频感应电炉

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
5	平定县永丰耐火材料有限公司	阳泉市	平定县	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	焙（煅）烧炉（窑）	其他	1	未按要求完成淘汰	燃煤倒焰窑，不符合《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修正版》淘汰“燃煤倒焰窑耐火材料及原料制品生产线”的要求
6	阳泉市煜昌机械制造有限公司	阳泉市	平定县	金属结构制造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
7	哈德托普华亨（山西）耐磨铸业有限公司	阳泉市	盂县	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	3	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉